

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	PASACO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN ANTONIO ,ALDEA SAN LUIS LA DANTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-15-0008-43	FECHA:	14/10/2024



Foto1: MEJORAMIENTO DE TECHO Y COSTANERAS



Foto 2: MEJORAMIENTO DE TECHO EN AULAS Y CORREDOR DE ESCUELA



Foto 3: SUSTITUCION DE PUERTAS DE MADERA POR METAL




Foto 4: SUSTITUCION DE PUERTAS DE MADERA POR METAL




Foto 5: MEJORAMIENTO DE VENTANAS



Foto 6: MEJORAMIENTO DE VENTANAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COPF 

Firma y Sello Director Centro Educativo Público 