

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	PASACO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN ANTONIO, ALDEA SAN LUIS LA DANTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-15-0008-43	FECHA:	15/11/2024



Foto 1: MEJORAMIENTO DE TECHO Y COSTANERA



Foto 2: MEJORAMIENTO DE TECHO EN AULAS Y CORREDOR DE ESCUELA



Foto 3: SUSTITUCION DE PUERTAS DE MADERA POR METAL



Foto 4: SUSTITUCION DE PUERTAS DE MADERA POR METAL



Foto 5: MEJORAMIENTO DE VENTANAS



Foto 6: MEJORAMIENTO DE VENTANAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

