

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--|
| DEPARTAMENTO: | JUTIAPA | MUNICIPIO: | PASACO |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO LOS NACIMIENTOS, ALDEA POTRERILLOS |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 22-15-0009-43 | FECHA: | 19/06/2024 |



Foto 1: VENTANAS NO SOLO CUENTAN CON VARANDAS DE METAL.



Foto 2: CORREDOR DE LA ESCUELA SOLO CUENTA CON TORTA DE CEMENTO.



Foto 3: AULAS DE LA ESCUELA SOLO CUENTA CON PISO RUSTICO



Foto 4: PUERTAS DE METAL SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO.



Foto 5: VENTANAS DE AULAS DE ESCUELA SOLO CUENTAN CON VARANDA DE METAL.



Foto 6: PUERTAS DE ESCUELA SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR


Firma y Sello Director Centro Educativo Público