



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	PASACO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS MARIAS , ALDEA TINTON SUR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-15-0010-43	FECHA:	22/02/2024



PORTON ACCSESO A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LAS MARIAS, ALDEA TINTON SUR



VISITA A ESTABLECIMIENTO



AREA DONDE SE NECESITA TECHAR PARA DIRENTES ACTIVIDADES QUE SE REALICEN



COCINA SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES



SE CUENTA UNICAMENTE CON DOS SERVICIOS SANITARIOS




ESTABLECIMIENTO NO CUENTA CON UNA PILA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de Hojas.

maria Amara ms

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público