

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	PASACO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SUNZAPOTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-15-0535-43	FECHA:	4/11/2024



Foto 1: INSTALACION DE INIDOROS



Foto 2: SE SOLICITA CAMBIO DE PLANCHA PARA COCINAR.



Foto 3: AREA UTILIZADA PARA COCINA.



Foto 4: AREA UTILIZADA COMO MESETA.



Foto 5: MEJORAMIENTO DE MESA PARA COCINA DE CONCRETO CON AZULEJO



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ruth Corral

Firma y sello del Presidente de la OPP



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

