

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	PASACO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO NORTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-15-2191-43	FECHA:	6/09/2024




Foto 1: SUSTITUCION POR UNA MESA DE CONCRETO CON AZULEJO.




Foto 2: SUSTITUCION DE PILA POR UNA DE CONCRETO.




Foto 3: COCINA EN LA ACTUALIDAD.




Foto 4: SUSTITUCION DE MESA DE CONCRETO CON AZULEJO.




Foto 5: ENTRADA DE LA COCINA



Foto 6: ENTRADA DE LA COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--