



Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

FRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------|
| DEPARTAMENTO: | JUTIAPA | MUNICIPIO: | PASACO |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EOUM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | BARRIO NORTE |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 22-15-2191-43 | FECHA: | 4/11/2024 |



Foto1: ESCUELA BARRIO NORTE



Foto 2. Albañiles pegando el piso ceramico en la ampliacion de la cocina.




Foto 3: AREA UTILIZADA PARA COCINA.



foto 4. construccion de pila



Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

