



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-1
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|
| DEPARTAMENTO: | JUTIAPA | MUNICIPIO: | SAN JOSÉ ACATEMPA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA EL CUJITO, SAN JOSÉ ACATEMPA, JUTIAPA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 22-16-0549-43 | FECHA: | 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |



Foto 1: MEJORAMIENTOS EN COCINA



Foto 2: MEJORAMIENTO EN COCINA



Foto 3: MEJORAMIENTO DE ESTUFA RURAL COMPLETA



Foto 4: MEJORAS EN SERVICIOS SANITARIOS



Foto 5: INSTALACION DE AZULEJO EN SERVICIOS SANITARIOS



Foto 6: SUSTITUCION DE PORTON

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Blanca Evelia Cano Castillo de Ramirez
Firma y sello del Presidente de la OPE



Norma Yesenia Castillo Reviz Ordoñez
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

