



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	SAN JOSE ACATEMPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VALLE ABAJO, SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-16-0550-43	FECHA:	06 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto 1: CONTENCIÓN A MODULO DE GRADAS POR DAÑO EN BANQUETA DE SALONES DE CLASES



Foto 2: MEJORAMIENTO EN COCINA



Foto 3: MEJORAMIENTO EN VENTANA DE COCINA



Foto 4: MEJORAMIENTOS EN SERVICIO SANITARIO



Foto 5: MANTENIMIENTO DE PUERTAS, INSTALACION DE TINACO EN TORRE, SUSTITUCION DE TECHO EN SERVICIOS SANITARIOS



Foto 6: INSTALACION DE PISO Y AZULEJO EN SERVICIO SANITARIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sheny Maribel Jimenez Garcia

SHENY MARIBEL JIMENEZ GARCIA

Firma y sello del Presidente de la OPF



Alma Leticia Najera Monzon

ALMA LETICIA NAJERA MONZON

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

