



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ ACATEMPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VALLE ABAJO, SAN JOSÉ ACATEMPA, JUTIAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-16-0550-43	FECHA:	28 DE OCTUBRE DE 2024



Foto 1: CONTENCIÓN A MODULO DE GRADAS POR DAÑO EN BANQUETA DE SALONES DE CLASE



Foto 2: MEJORAMIENTO EN COCINA



Foto 3: MEJORAMIENTO EN VENTANA DE COCINA




Foto 4: MEJORAMIENTOS EN SERVICIO SANITARIO



Foto 5: MANTENIMIENTO DE PUERTAS, INSTALACIÓN DE TINACO EN TORRE, SUSTITUCIÓN DE TECHO EN SERVICIOS SANITARIOS



Foto 6: INSTALACIÓN DE PISO Y AZULEJO EN SERVICIO SANITARIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

ELIDA CASTILLO JIMÉNEZ DE TERCERO
Firma y sello del Presidente de la OPE



ALMA LETICIA NAJERA MONZON
Firma y Sello Director Centro Educativo P...

