



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	SAN JOSE ACATEMPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TUNILLAS, SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-16-2536-45	FECHA:	13 DE AGOSTO DE 2024



Foto 1: Mantenimiento Puerta de metal, lijado y pintura, cambio de sanitario, azulejo y pizo.



Foto 2: Mejoramiento Puerta de metal en bodega, lijado y pintura, cambio de una parte del metal deteriorado.



Foto 3: Fabricación y elaboración de paredes faltantes y puerta de metal, instalación de 2 Mingitorios



Foto 4: SUSTITUCION DE DEPOSITO DE AGUA 1100 LITROS (incluye base y tuberías) SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA ALUZINC CALIBRE 26




Foto 5: Mejoramiento de repello y sustitución de tapadera de metal



Foto 6: Mejoramiento de galera, Sustitución de pila, mejoramiento de losa de concreto en patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

FLOR DE MARIA MEDRANO CASTILLO DE PINEDA

Firma y sello del Presidente de la OPEP



SAYDA NINETH GARCIA CASTILLO DE PINEDA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

