

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | JUTIAPA | MUNICIPIO: | QUESADA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL URBANA DE PARVULOS "P.C. ARNOLDO MEDRANO OSORIO" | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | BARRIO LA ESPERANZA, QUESADA, JUTIAPA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 22-17-0552-42 | FECHA: | 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |



Foto1: MEJORAMIENTO DE PINTURA EN MURO EXTERIOR E INTERIOR



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO Y BASE DE CONCRETO DE PISO



Foto 3: MEJORAMIENTO LOSA DE PATIO DE CONCRETO



Foto 4: MEJORAMIENTO DE CHAPA EN PUERTA PRINCIPAL DE METAL




Foto 5: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA DE COCINA



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL, POR METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


LILIAN JUDITH ARANA BERNANDEZ DE HERNANDEZ
Firma y sello del Presidente de la OPE


CLAUDIA VANESA CARDONA HERNANDEZ
Firma y Sello Director Centro Educativo Público