

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |  |                                |  |
|-----------------------------|--|--------------------------------|--|
| DEPARTAMENTO:               | JUTIAPA  | MUNICIPIO:                     | QUESADA                                |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL URBANA DE PARVULOS "P.C. ARNOLDO MEDRANO OSORIO" | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | BARRIO LA ESPERANZA, QUESADA, JUTIAPA. |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 22-17-0552-42  | FECHA:                         | 13 DE NOVIEMBRE DE 2024                |




Foto 1: MEJORAMIENTO DE PINTURA EN MURO EXTERIOR E INTERIOR



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO Y BASE DE CONCRETO DE PISO



Foto 3: MEJORAMIENTO LOSA DE PATIO DE CONCRETO



Foto 4: MEJORAMIENTO DE CHAPA EN PUERTA PRINCIPAL DE METAL




Foto 5: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA DE COCINA



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL, POR METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
LILIAN JUDITH ARANA HERNANDEZ DE HERNANDEZ  
Firma y sello del Presidente de la OPE



  
CLAUDIA VANESA CARDONA HERNANDEZ  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

