



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	QUESADA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO VALLE LINDO, QUESADA, JUTIAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-17-0553-43	FECHA:	31 DE JULIO DE 2024



Foto 1: INSTALACION DE INODOROS,



Foto 2: INSTALACION DE LAVAMANOS, CHORROS



Foto 3: MEJORAMIENTO, REPARACION O SUTITUCION DE AZULEJO



Foto 4: SUSTITUCION DE DEPOSITO DE AGUA DE 2,500 LITROS (incluye base metal) INSTALACION DE TUBERIA AGUA POTABLE




Foto 5: MEJORAMIENTO DE MINGITORIO



Foto 6: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA ALUZINC CALIBRE 26 y MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y realizar el número de hojas.


 GUSTAVO ADOLFO CORNEZ MENÉNDEZ
 Firma y Sello del Presidente de la Junta Directiva


 ANA RUTH PIMENTEL BOTTO
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público