



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	QUESADA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL EDEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-17-0660-43	FECHA:	



FOTO 1: PARTE FRONTAL COCINA A MEJORAR




FOTO 2: PERSPECTIVA COCINA A MEJORAR



FOTO 3: SERVICIOS SANITARIOS A CAMBIAR POR PORCELANA



MURO PERIMETRAL A MEJORAR



FOTO 5: VISTA FRONTAL DE BAÑOS A MODIFICAR



PORTON PRINCIPAL A CAMBIAR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas en el sistema de hojas.

VISITACIÓN FLORES Y FLORES

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



EYMAR YOVANNI CONTRERAS HERNANDEZ

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

