

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	QUESADA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL AMATON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-17-1790-42	FECHA:	15 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto1: SUSTITUCIÓN DE PILA DE CONCRETO ARMADO Mejoramiento de Tubería de Agua Potable



Foto 2: Reparación de Santiarios (cambio de accesorios)



Foto 3: MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS



Foto 4: Cambio de pavimento de concreto



Foto 5: Sustitución de base de concreto




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de

Vilma Consuelo Contreras Morataya

VILMA CONSUELO CONTRERAS MORATAYA DE ELVIRA
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE CALIDAD

Firma y sello del Presidente de la Comisión de Calidad



Sayra Magali Alveño

SAYRA MAGALI ALVEÑO
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

