



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	QUESADA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL RETIRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-17-1885-42	FECHA:	09 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto 1: Mal estado de chapa en puerta entrada principal que se encuentra por desprenderse.



Foto 2: Se puede observar la cocina y galera se encuentra en mal estado debido a las inclemencias del tiempo.



Foto 3: Se necesita impermeabilización en la losa, ya que se filtra el agua en la terraza de las aulas afecta en la salud y proceso enseñanza aprendizaje de los alumnos(as).



Foto 4: Debido a las constantes lluvias se filtra el agua en el muro de cocina, por ello se generó moho, lo cual perjudica a la salud de estudiantes.



Foto 5: El área de baños necesita limpieza en fosa séptica debido a que ya se encuentra por colapsar y así causar un desbordamiento y contaminación en puerta de un baño e instalación de depósito de agua porque con el que se cuenta no se da abasto para cubrir



Foto 6: Mejoramiento puerta de baño.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

KATERINE ROXANA GARCÍA MIRALDO  
Firma y sello del Presidente de la

CLAUDIA MARIA MORAZAN FUZONDO  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público