



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIOR       DURANTE       POSTERIOR

|                             |  |                                |                                   |
|-----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | JUTIAPA                                | MUNICIPIO:                     | QUESADA                           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA SAN DIEGO, QUESADA, JUTIAPA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 22-17-1908-45                          | FECHA:                         | 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024          |




Foto1: MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS



Foto 2: REPARACIÓN DE TUBERIA




Foto 3: MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS



Foto 4: MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN (DUCTO Y CABLEADO)



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE LAMPARAS





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
LETICIA TUT CAAL  
Firma y sello del Presidente de



  
SANDRA JUDITH SOCHITE ORELLANA  
Firma y Sello Director Centro Educativo Pública

