

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	FLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SANTA ELENA DE LA CRUZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0001-43	FECHA:	6/09/2024



Foto 1: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA PUERTA DE METAL (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 2: Sustitución de puerta



Foto 3: Mantenimiento a balcones de metal



Foto 4: Sustitución de piso torta de concreto



Foto 5: Sustitución de piso cerámico



Foto 6: Reparación de banqueta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	FLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SANTA ELENA DE LA CRUZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0001-43	FECHA:	6/09/2024



Foto 1: Sustrucción de accesorios para hinodoro.



Foto 2: Sustrucción de lavamanos



Foto 3: Sustrucción de migitorio



Foto 4: Sustrucción de pila

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
	