



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G O B E R N O


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	FLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP, JOSÉ BENITEZ GÓMEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SANTA ELENA DE LA CRUZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0006-42	FECHA:	19/10/2024



SUSTITUCIÓN DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



SUSTITUCIÓN DE CANAL DE PVC



SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL POR METAL



SUSTITUCIÓN DE PUERTAS EN SERVICIOS SANITARIOS



SUSTITUCIÓN DE PLAFONERAS



SUSTITUCIÓN DE LAMPARA AHORRADORA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

