

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	FLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PAXCAMAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0008-42	FECHA:	6/09/2024



Foto1: Sustitución de chapa



Foto 2: Sustitución de piso torta de concreto




Foto 3: Pintura de muros exteriores e interiores





Foto 4: Reparación de muro perimetral de block



Foto 5: Reparación de tubos HG y malla Galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

