

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	FLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PAXCAMAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0008-42	FECHA:	18/11/2024



Foto 1: Sustitución de chapa



Foto 2: Sustitución de piso torta de concreto





Foto 3: Pintura de muros exteriores e interiores



Foto 4: Reparación de muro perimetral de block



Foto 5: Reparación de tubos HG y malla Galvanizada



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

