

**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-12  
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Flores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Juan C. Arellano Marin	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Paxcaman
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0008-43	FECHA:	04/03/2024




Foto 1: Sustitución de Portón



Foto 2: Reparación cableado eléctrico




Foto 3: Fabricación Ventanas



Foto 4: Fabricación de ventanas




Foto 5: Fabricación de Balcones




Foto 6: Fabricación de Balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Eva Judith Choc Xol*

Firma y sello del Presidente de la OPA



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.