

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	FLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RUIRAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL NARANJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0009-43	FECHA:	6/09/2024



Foto 1: Sustrucción de piso de torta de concreto



Foto 2: Sellado de grietas y fisuras en muros



Foto 3: Sustrucción de plancha



Foto 4: Sustrucción de inodoros



Foto 5: Sustrucción de estructura de soporte de madera por metal



Foto 6: Sustrucción de puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Merlin Judith Guanche Davila
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Pùblico



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	FLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RUIRAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL NARANJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0009-43	FECHA:	6/09/2024



Foto 1: Sustitución de balcones de metal



Foto 2: fabricación e instalación de puerta de rejas



Foto 3: Pintura de muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, actualizar el número de hojas.

Merlyn Judith Guanche

Firma y sello del Presidente de la O.P.F. FLORES, PETEN



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público FLORES, PETEN

