

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	FLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RUIRAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL NARANJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0009-43	FECHA:	6/09/2024



Foto1: Sustrución Piso de torta de concreto



Foto 2: Sellado de grietas y fisuras en muros



Foto 3: Sustrución de plancha



Foto 4: Sustrución de inodoros







Foto 5: Sustrución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 6: Sustrución de puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para finalizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPA 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	FLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RUIRAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL NARANJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0009-43	FECHA:	6/09/2024



Foto1: Sustitución de balcones de metal



Foto 2: fabricación e instalación de puerta de rejas



Foto 3: Pintura de muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y así mismo el número de hojas.

*Merlyn Judith Guanche*

Firma y sello del Presidente de la OPA



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

