

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Flores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Cesario Cetina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Miguel, Flores, Petén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0010-43	FECHA:	13/12/2024



Muro perimetral



Muro Perimetral



Cernido en Muro clases



Fosa séptica



Cernido en muro y cisterna



Pintura en aula

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



  
 Firma y sello del Presidente de la OPE



  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público