

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	FLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO ALTAMIRA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0011-43	FECHA:	18/06/2024



SUSTITUCIÓN DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



PINTURA EN EXTERIOR E INTERIOR



SUSTITUCION DE CERAMICA



SUSTITUCIÓN DE PUERTA




SUSTITUCIÓN DE BALCON



REPARACION EN MURO DE CONTENCIÓN

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de Hojas.

<p><i>Ercilia Geronimo Nunez</i> Firma y sello del Presidente de la OPE</p> 	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	FLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO ALTAMIRA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0011-43	FECHA:	18/06/2024



MANTENIMIENTO A ESTUFA RURAL



PINTURA EN MURO EXTERIOR E INTERIOR



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ercilia Gerónimo NUNEZ
 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

