



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**


PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Flores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Socotzal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1701001243	FECHA:	4/03/2024




sustitucion de letrinas y puertas



sustitucion de candelas por focos



reparacion de canal de agua



pintura exterior e interior



sustitucion y eliminacion de salidas de agua



sustitucion de techo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y activar el número de hojas.

Rosy Surely Avaranga López
Firma y sello del Presidente de la OPFAMILIA



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**


PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVI0 DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Flores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Socotzal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1701001243	FECHA:	4/03/2024



Sustitucion e instalacion de energia en el escenario



mantenimiento de puertas y balcones



Sustitucion de caida de agua




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Rosy Surely Anarenga López Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p>CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA</p>	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---	---

