



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Flores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta Marta Rosa Morales Cetina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Santa Elena de la Cruz.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0013-43	FECHA:	28/05/2024



**Sustitución de Mescladora en lavamanos.**



**Sustitución de lavamanos.**



**Sustitución de Mingitorios**



**Sustitución de piso cerámico.**



**Pintura en muros interiores y exteriores.**



**Sustitución de inodoros.**

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Pública





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Flores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta Marta Rosa Morales Cetina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Santa Elena de la Cruz.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0013-43	FECHA:	28/05/2024



**Sustitución de lámina troquelada de aluzinc**



**Sustitución de estructura portante de metal.**



**Mantenimiento, lijado y pintura de estructura**



**Fabricación e instalación de puertas de metal en baños.**



**Fabricación e instalación de balcones de metal en ventanas.**



**Sustitución de accesorios en baños.**

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

