



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Peten	MUNICIPIO:	Flores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.M. Marta Rosa Morales Cetina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Santa Elena,
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17 - 01 - 0013 - 43	FECHA:	23 - 08 - 2,024




Foto 1:

Desinstalación de lámina existente



Foto 2:

Fabricación e instalación de puertas de metal



Foto 3:

Sustitución de lámina troquelada



Foto 4:

Sustitución de tubería PVC




Foto 5:

Sustitución de mezcladora de lavamanos



Foto 6:

Sustitución de tubería pvc.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

