



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	Flores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.M. "Marta Rosa Morales Cetina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Santa Elena Petén ,
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17 - 01 - 0013 - 43	FECHA:	23 de agosto de 2024



Foto 1:

Sustitución de mingitorios



Foto 2:

Sustitución de mezcladora de lavamanos




Foto 3:

Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 24



Foto 4:

Fabricación e instalación de balcones de metal en ventanas



Foto 5:

Sustitución de inodoros



Foto 6:

Fabricación e instalación de puertas de metal en baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

