



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	FLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL REMATE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0015-43	FECHA:	18/06/2024



**Foto 1: Como podemos observar las aulas necesitan cambio de estructura metalica y lámina**



**Foto 2: La lámina esta totalmente oxidada y con algunos agujeros**



**Foto 3: El portón necesita de una fijada y pintada**



**Foto 4: Podemos Observar el portón necesita cambio de malla ya que contiene agujeros**



**Foto 5: Este se necesita remodelar las dos columnas ya que se encuentra deterioradas**



**Foto 6: las puertas de los baños necesitan remodelación ya que estan demasiado deterioradas**

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OP



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	FLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL REMATE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0015-43	FECHA:	18706/2024



**Foto 7: Se necesita de pintura para las paredes del interior y exterior**



**Foto 8: Pintura del interior y exterior**




Foto 9:




Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F. 

Firma y Sello Director Centro Educativo Pública 