

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Flores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Macanché
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0017-43	FECHA:	06/09/2024



Foto 1: Sustrucción de torta de concreto



Foto 2: Pintura en muros exterior e interior



Foto 3: Mantenimiento a portón de metal




Foto 4: Sustrucción de flipones




Foto 5: Reparación de tubo hg y malla galvanizada



Foto 6: Solera intermedias y columnas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OFE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Flores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Macanché
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0017-43	FECHA:	06/09/2024



Foto 7: Reparación de cableado eléctrico



Foto 8: Sustitución de tomacorrientes dobles



Foto 9: Sustitución de chapas






Foto10: Instalación de tablero y flipones



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la  OF DE FAMILIA
FLORES, PETÉN


Firma y Sello Director Centro Educativo Público  ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
ALDEA MACANCHE
DIRECCIÓN
J.M.
FLORES, PETÉN