

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	FLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TULIPANES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0018-43	FECHA:	18/06/2024



SUSTITUCIÓN DE BALCON DE METAL POR METAL



SUSTITUCIÓN DE PUERTA



MANTENIMIENTO A ESTUFA RURAL



PINTURA EN MURO EXTERIOR E INTERIOR



SUSTITUCIÓN DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



SUSTITUCIÓN DE SOPORTE DE METAL, POR METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Estela Vásquez López

Firma y sello del Presidente de la OPF

Raúl Zetina

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

