



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	FLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LAS VIÑAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS VIÑAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0019-43	FECHA:	11/09/2024



Foto1: SUSTITUCION DE PLAFONERAS




Foto 2: SUSTITUCION DE INTERRUPTORES DOBLES



Foto 3: SUSTITUCION DE TABLERO DE FLIPONES



Foto 4: INSTALACION DE UNIDADES DE FUERZA




Foto 5: MANTENIMIENTO ESTUFA RURAL



Foto 6: Reparación de chimenea de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Saxha Rodríguez Figueroa
Firma y sello del Presidente de la OPA



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

