

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	FLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL CAPULINAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0022-43	FECHA:	4/03/2024



sustitución de lamina por lamina troquelada calibre 26



sustitucion de estructura de soporte de madera por metal



reparación de piso de torta de concreto



sustitución de plafoneras



sustitución de focos ahorradores



reparación de cableado eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Pahocinio López Ortiz
Firma y sello del Presidente de la OEF
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
FLORES, PETEN

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN RURAL
CASA DE LA ESCUELA
CASERÍO EL CAPULINAR
FLORES, PETEN