

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	FLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL CAPULINAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0022-43	FECHA:	17/04/2024



sustitución de lamina por lamina troquelada calibre 26



sustitucion de estructura de soporte de madera por metal



reparación de piso de torta de concreto



sustitución de plafoneras



sustitución de focos ahorradores



reparación de cableado eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Patrocinio Luzmila Ortiz



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

