

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	FLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SEGUNDA LOTIFICACIÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0041-42	FECHA:	5/12/2024



Foto 1: Sustitución de lámina troquelada



Foto 2: Mantenimiento de estructura de soporte de metal



Foto 3: Mantenimiento de estructura de soporte de madera por metal




Foto 4: Mantenimiento de puerta




Foto 5: Mantenimiento de balcones



Foto 6: Reparación de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	FLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SEGUNDA LOTIFICACION, SANTA ELENA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0041-42	FECHA:	5/12/2024



Foto 1: Mantenimiento a porton de metal



Foto 2: Fabricación e instalación de ventanas-balcon de metal



Foto 3: Sustitución de Chimenea de metal



Foto 4: Sustitución de pila de lavadores




Foto 5: Trabajo Terminado




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF

 
Firma y Sello Director Centro Educativo Público