

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIOR DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Flores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Barrio Buena Vista Comunidad el Naranjo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Buena Vista Comunidad el Naranjo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0044-42	FECHA:	15/04/2024



Foto1: Sustitución de Vidrios



Foto 2: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 3: Reparación de pañuelos



Foto 4: Mantenimiento de estructura y cambio de tubos





Foto 5: Sustitución de lamparas tipo LED




Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Pública,



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Flores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Barrio Buena Vista Comunidad el Naranjo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Buena Vista Comunidad el Naranjo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0044-42	FECHA:	15/04/2024



Foto1: Sustitución de sanitarios




Foto 2: Sustitución de puertas traseras




Foto 3: Sustitución de puertas del baño



Foto 4: Sustitución de estructura de metal de ventana




Foto 5:








Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---