

SITUACIÓN DE EFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	FLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL LIMON	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	EL LIMON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0045-43	FECHA:	30/11/2024



Foto 1: ASÍ ERA EL BAÑO ANTES DE LA INTERVENCIÓN QUE ESTABA MUY DETERIORADA Y INCLINADA POR UN LADO A PUNTO DE CAERSE.




Foto 2:



Foto 3: ASÍ SE MIRABA LA COCINA ANTES DE REALIZAR LOS CAMBIOS DE LAS ESTRUCTURAS QUE ESTABA MUY DETERIORADAS.




Foto 4:



Foto 5: ASÍ ERA LAS AULAS ANTES DE LA INTERVENCIÓN CON LA PINTURA




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Marco Tulio Pop Pan</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p>		<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>	
--	---	---	---