

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------|------------|
| DEPARTAMENTO: | PETEN | MUNICIPIO: | FLORES |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL LIMON | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | EL LIMON |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-01-0045-43 | FECHA: | 30/11/2024 |



Foto 1: ASI QUEDÓ EL SANITARIO DESPUES DE LA INTERVENCIÓN.

Foto 2:



Foto 3: ASI QUEDÓ LA COCINA DESPUES DE LA INTERVENCIÓN.

Foto 4:



Foto 5: ASI QUEDÓ LA ESCUELA DESPUES DE LA INTERVENCIÓN CON LA PINTURA.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marco Tulio Pop

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

