

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	FLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ARROZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0047-43	FECHA:	4120 2352



SUSTITUCIÓN DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



PINTURA EN MURO EXTERIOR E INTERIOR



SUSTITUCIÓN DE TORTA DE CEMENTO



SUSTITUCION DE CHAPA



MATENIMIENTO A COCINA RURAL



SUSTITUCION DE BALCON

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Berta Alicia Cordova

Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

