



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-1:
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Flores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Colonia Morales	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Modelo, Santa Elena, Petén.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0048-43	FECHA:	20/09/2024



foto 1: Estado previo a la reparación del piso líquido en dos aulas



foto 2: piso con grietas previo a su reparación



foto 3: piso líquido en mal estado, previo a su reparación



foto 4: piso líquido previo a su reparación



foto 5: estado de piso previo a su reparación




foto 6: Estado de piso en aula previo a su reparación

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

