



Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-1
Versión

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Flores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Colonia Morales	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Modelo, Santa Elena, Peten.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0048-43	FECHA:	28/10/2024



Foto 1: Inicio de la reparaion de piso con lectromaya en el aula 1



Foto 2: Inicio de la reparacion de piso con electromaya en en aula 2



Foto 3: Continuacion de la reparación de piso con cemento liquido en aula 1



Foto 4: Continuación de la reparación de piso con cemento liquido en aula 2



Foto 5: Acabado de cemento para el piso en aula 1



Foto 6: Acabado de cemento para el piso en el aula 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la O.P.P.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público