



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	FLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, BARRIO LA GRANJA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA GRANJA, FLORES, PETÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0050-43	FECHA:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2024




Foto 1 : SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS DE INODORO



Foto 2:



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE MIGITOTRIO



Foto 4:



Foto 5: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Blanca Alcira Ramiro
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÈN	MUNICIPIO:	FLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, BARRIO LA GRANJA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA GRANJA, FLORES, PETÈN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0050-43	FECHA:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto 7: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS EN SERVICIO SANITARIO



Foto 8:



Foto 9: SUSTITUCIÓN DE INODORO



Foto 10:



Foto 11: MANTENIMIENTO DE BALCONES DE METAL



Foto 12: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Blanca Alcira Ramírez

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	FLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, BARRIO LA GRANJA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA GRANJA, FLORES, PETÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0050-43	FECHA:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto 13: SUSTITUCIÓN DE PISO TORTA DE CONCRETO



Foto 14:



Foto 15: SUSTITUCIÓN A ESTRUCTURA DE METAL EN VENTANA



Foto 16:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Blanca Alicia Ramírez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

