



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	FLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, BARRIO LA GRANJA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA GRANJA, FLORES, PETÉN.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0050- 43	FECHA:	



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS DE INODORO



Foto 2:



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE MIGITORIO




Foto 4:



Foto 5: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Blanca Alcira Ramirez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	FLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, BARRIO LA GRANJA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA GRANJA, FLORES, PETÉN.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0050- 43	FECHA:	18 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 7: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS EN SERVICIO SANITARIO



Foto 8:



Foto 9: SUSTITUCIÓN DE INODORO



Foto 10:



Foto 11: MANTENIMIENTO DE BALCONES DE METAL



Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Blanca Alicia Ramirez

Firma y sello del Presidente de la OPEFA



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	FLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, BARRIO LA GRANJA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA GRANJA. FLORES, PETÉN.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0050- 43	FECHA:	18 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 13: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL



Foto 15: SUSTITUCIÓN DE PISO TORTA DE CONCRETO



Foto 16: TORTA DE CONCRETO



Foto 17: PISO TORTA DE CONCRETO EN 2 AULAS



Foto 18: PISO TORTA DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Blanca Alcira Ramirez A

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	FLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, BARRIO LA GRANJA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA GRANJA. FLORES, PETÉN.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0050- 43	FECHA:	18 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 19: SUSTITUCIÓN A ESTRUCTURA DE METAL EN VENTANA



Foto 20: ESTRUCTURA DE METAL EN VENTANA

Empty box for additional notes or observations.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Blanca Alcira Ramirez</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OEP</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo</p>
---	--