



Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	FLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, BARRIO LA GRANJA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA GRANJA, FLORES, PETÉN.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0050- 43	FECHA:	18 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS DE INODORO



Foto 2: ACCESORIOS DE INODORO



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE MIGITORIO



Foto 4: MIGITORIO



Foto 5: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA



Foto 6: MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

Blanca Alcira Barrios

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	FLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, BARRIO LA GRANJA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA GRANJA, FLORES, PETÉN.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0050- 43	FECHA:	18 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 7: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS EN SERVICIO SANITARIO



Foto 8: PUERTAS EN SERVICIO SANITARIO



Foto 9: SUSTITUCIÓN DE INODORO



Foto 10: INODORO



Foto 11: MANTENIMIENTO DE BALCONES DE METAL



Foto 12: BALCONES DE AULAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Blanca Alcira Ramirez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	FLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, BARRIO LA GRANJA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA GRANJA. FLORES, PETÉN.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0050- 43	FECHA:	18 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 13: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL



Foto 14: ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL



Foto 15: SUSTITUCIÓN DE PISO TORTA DE CONCRETO



Foto 16: PISO TORTA DE CONCRETO



Foto 17: SUSTITUCIÓN A ESTRUCTURA DE METAL EN VENTANA



Foto 18: ESTRUCTURA DE METAL EN VENTANA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Blanca Alcira Román
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo

