



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	FLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PASO DEL NORTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0052-43	FECHA:	20/10/2024






SUSTITUCIÓN DE PUERTAS




REPARACIÓN DE TUBO HG MAS MALLA GALVANIZADA



MANTENIMIENTO A PORTON DE METAL



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
---	--