

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Flores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica (INEB)	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5ta Avenida 5-50 Zona 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17- 01-0059-45	FECHA:	18/07/2024



Foto1: Pintado las paredes externas



Foto 2: Pintando el interior de las aulas



Foto 3: Instalación de focos en las lamparas del corredor y en las aulas




Foto 4: Reparación de pared agrietada



Foto 5: Trabajos de impermeabilización de losa



Foto 6: Elaboración del poyeton en la cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OFP	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Flores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica (INEB)	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5ta Avenida 5-50 Zona 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17- 01-0059-45	FECHA:	18/07/2024



Foto1: Construcción del poyeton



Foto 2: Repello de pared



Foto 3: Trabajo de instalación eléctrica en el escenario



Foto 4: Trabajos en la cocina



Foto 5: Trabajos de alijado de balcones



Foto 6: Avance de pintura puertas de los baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

