

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Flores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica (INEB)	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5ta Avenida 5-50 Zona 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17- 01-0059-45	FECHA:	30/08/2024



Foto1: Impermeabilización de loza



Foto 2: Repello de pared lado izquierdo



Foto 3: instalación eléctrica en el escenario



Foto 4: Colocación piso ceramico en la cocina



Foto 5: Colocación piso ceramico y polleton



Foto 6: Pintura de aulas exterior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:      PREVIÓ       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Flores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica (INEB)	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5ta Avenida 5-50 Zona 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0059-45	FECHA:	30/08/2024



Foto 1: Pintura aulas exterior



Foto 2: Escenario iluminado



Foto 3: instalación eléctrica en el escenario




Foto 4: Escenario pintado



Foto 5: Pintura de aulas lado derecho




Foto 6: Pintura de puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 -OPF- de NEB 5ta. Av. 5-50 ZONA 2 SANTA ELENA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 DIRECCION Instituto Nacional de Educación Santa Elena de la Cruz Flores, Petén
---	--	---	--